

Conform Anexei nr.2 din H.G. 343/2017 – privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

APROB: ADMITEREA / ~~RESPINGEREA~~
INVESTITOR



PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucrarilor
Nr. 5717 / 03.12.2019

Privind executia lucrarilor de constructie aferente investitiei ^{Amplasat} Infintare Grup Sanitar la
scara 1-IV. Lunck, com. Lopatari, jud. Iuzani

Lucrari executate in cadrul Contractului nr. 4575 din 04.10.2019 incheiat intre Comuna
Lopatari, jud. Iuzani
si SC Expocom Pad SRL Lopatari, jud. Iuzani

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:

- adresa administrativa com. Lopatari, jud. Iuzani
- numar cadastral/numar toponimic -
- numar carte funciara -

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de constructie nr. -
eliberata de - la data de -
cu valabilitate pana la -

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data 03.12.2019
pana la data: 03.12.2019, fiind formata din:

Presedinte (nume si prenume): Tescaru Liviu - viceprimar UAT

Membrii (nume si prenume, autoritatea publica care i-a desemnat):

1. Stragan Emilia - Insp. urbanism
2. Zota Elena Mihaela - consilier local
3. Zota Ion - " "
4. Brebeanu Gherghe referat

4. Au mai fost prezenti (nume si prenume , calitatea , semnatura)
1. executant Coman Constantin
2. proiectant -

5. Secretariatul a fost asigurat de Sandu Viorel
diriginte de santier autorizat in domeniul 2.2; 3.2; 5.3; 6, autorizatia nr. 0001/053

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor: lucrurile sunt efectuate
conform ofertei si a autorizatiei in vigoare.

- 6.1. Capacitati fizice realizate: - instalata sanitare
- instalatii electrice
- arhitectura
- retele exterioare

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal:
- Nu este cazul

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal: *- Nu este cazul*

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: *Nu este cazul*

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]: *74.067,23 - 88.140 lei*

6.6. Perioada de garanție: *12 luni*

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):
Nu este cazul

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:





- admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
- * respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: *Respectarea ofertei și a condițiilor înscrise în proiect.*

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: *Urmasarea executării în timp a lucrărilor și corectarea deficiențelor în exploatarea lucrării. Registrul jurnal.*

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: *03.12.2019*, în exemplare.

11. Alte mențiuni: *Nu este cazul*

Comisia de receptie	Semnatura
1. Presedinte Teodor Liviu	
Membrii:	
2. Dragan Emilia	
3. Zota Elena Mihaela	
4. Zota Ion	
5. Brebeanu Gheorghe	
6.	
7.	
Alti participanti:	
Proiectant:	
Executant:	
Comaru Constanta	 
Diriginte de santier	
Sandu Viorel	

ROMANIA - P.D.R.T. - I.S.C.
SANDU VIOREL
 DIRIGINTE DE SANTIER
 ANI NR. 66017053
 DORENI/SUBDORENI
 2.2 : 3.2 : 5.2 : 6